

Pro Rödskog rf.ry.

R Ä D D N I N G S P L A N

Namn och adress: Gamla skolan
c/o Pro Rödskog rf.ry
Snettansintie 41 D, 02940 Espoo
rodskog.fi, royla.fi

Byggnadsår: 1916 äldre sidan, 1957 nyare sidan.

Fastigheten består av sex (6) rum, inklusive köket. Utrymmena är normalt uthyrda dagligen, inga regelbundet arbetande personer.

Fastighetens ägare är Pro Rödskog rf.ry.

Föreningen styrelse 2023-24: Tina Ahlfors-Heinonen
Matts Dumell (ordf.)
Richard Sederholm
Devi Viljanen
Emil Woivalin, samt ersättare
Embla Selenius
Marianne Woivalin

Personer med ansvar för säkerhet: Vatten- och rörsador Niko Koskinen 0401527490
Elförsörjning Esa Holmstedt 0400447327
Underhåll och avtal Matts Dumell 0505615335

Räddningsplanen är uppgjord enligt anvisningar av Västra Nylands räddningstjänst 22.12.2022.
Planen uppdateras årligen av föreningens styrelse.

Risker utomhus är främst halka i yttertrappor samt snö och is som ramlar från taken.

Inomhus är de största riskfaktorerna brandfara, vattenskador samt elavbrott och fel i elsystemet.
Byggnaden har inga eldstäder för öppen eld eller andra fossila eldningsformer. Huset uppvärms med jordvärme och el.

Den största enskilda risken för brandfara är oövakade brinnande ljus.

Vattenskador kan uppstå till följd av sprungna rör främst på nyare (nordliga) sidan där vatten-och värmerören inte är förnyade. Enskilda elapparater skall kopplas ur elsystemet efter användning.

Verksamheten i fastigheten handlar främst om olika former av motion, gymnastik, rehabilitering, eftermiddagsverksamhet för skolelever samt möten och privata tillställningar. Fastigheten fungerar som närinvånarnas byahus.

Föreningen hyr aktivt ut utrymmen även för allmänna evenemang typ utställningar, lopptorg och basarer.

Tomten ägs av Esbo stad och den utnyttjas som lekplats av elever i grannbyggnaderna (Rödsbog skola) samt för sport- och fritidssysselsättning.

För att förebygga risker är utgångarna till ytterdörrarna (tre stycken) utmärkta med grönvita skyltar. Även fastighetens elskåp, vattenförsörjning, skumsläckare samt bergbrunnarnas placeringar är skyltade.

Brandfiltar är synligt upphängda i köksutrymmen och i salar. Brandsläckarna och brandslangen kontrolleras och granskas enligt reglerna.

Fastigheten är försedd med elektroniskt alarmsystem (Avarn) som inkluderar sju brandvarnare, av vilka två i vindsutrymmena. Via alarmsystemet är fastigheten uppkopplad till det allmänna räddningssystemet.

Det är av största vikt att personer som vistas i byggnaden känner igen alarmsignalerna och reagerar på risksituationer.

Då fara hotar eller uppstår rekommenderas följande prioritering:

- 1. Rädda dig själv**
- 2. Alarmera hjälp (112)**
- 3. Bistå dem som befinner sig i fara**

Räddningsplanen är uppsatt på synliga platser i fastigheten.

Fastighetens ägare ansvarar för information om risksituationer. Räddningsplanen ingår som bilaga även till hyreskontrakten.

Kontaktuppgifter är uppsatta på anslagstavlor inomhus samt på föreningens nätsidor rödsbog.fi och royla.fi.